Sustitución de una restauración de clase V de composite

Procedimiento/ estudio por

Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia – Italia

Unica anterior

powered by: STYLE ITALIANO



El Dr. Chiodera se graduó en Odontología en la Universidad de Brescia. En el año 2004 fue becado por la Kings College University of London.

Miembro de Style Italiano, el Dr. Chiodera trabaja en la práctica privada en Italia desde 2006, enfocándose principalmente en la odontología conservadora y la endodoncia.

El Dr. Chiodera es también un autor muy activo de la revista National and International Journal, además de conferencista en diversas universidades.


Caso Clínico

Paciente de 32 años acude a nuestra consulta para la reposición de una clase V antigua de composite en un incisivo 21.
En el siguiente caso clínico se enseña paso a paso el procedimiento restaurativo utilizando la matriz anterior Unica de Polydentia.



01

Imagen preoperatoria de los incisivos 11 y 21, evidenciando la presencia de la clase V antigua de composite en la pieza 21 que debe ser reemplazada. Decidimos proceder con la remoción del composite deteriorado, seguido por la limpieza, desinfección y asperizado antes de colocar el nuevo material.



02

Situación clínica tras la retirada de la antigua restauración, limpieza y desinfección del área cervical.



03

Se colocó una matriz anterior Unica en el incisivo 21 y se fijó usando myWedges. La forma contorneada de la matriz ayuda al clínico a identificar y visualizar el perfil cervical antes de proceder a la restauración. La forma anatómica del cuello cervical permite además un acceso confortable al campo operatorio.



04

Situación clínica tras la restauración con composite del área cervical.



05

Incisivo 21 tras la remoción de la matriz anterior Unica y las cuñas



06

Situación post-operatoria inmediata tras la retirada del dique de goma, retoque y pulido de la restauración. La forma contorneada de la matriz asegura una restauración precisa de la morfología cervical requiriendo la mínima cantidad de retoque y pulido final.

Conclusión

Al tratar con restauraciones estéticas es fundamental una óptima reconstrucción del perfil dental. En los casos de restauraciones de clase V, la forma contorneada de la matriz ayuda al clínico a identificar y visualizar el contorno cervical antes de proceder con el tratamiento. El contorno anatómico del cuello cervical permite además un acceso cómodo al campo operatorio.